

佐賀県医療センター好生館 メイフィールド 修理 仕様書

1. 修理対象機器

品 名	規格	メーカー名	シリアル
メイフィールド・XR-2 ベースユニット	A2079	欧和通商	XB130059
メイフィールド・XR-2 スカルクランプ	A2114	欧和通商	XR130007

2. 故障状況

①メイフィールド・XR-2 ベースユニットについて

・サイドレールの動きが固く、手術台サイドレールに接続、固定ができない。

②メイフィールド・XR-2 スカルクランプについて

・ロッカーアームが着脱できない。

・トルクスクリューのバネ圧が正常でない。

3. 交換部品

部 品 名	規格	数 量
サイドレールブラケットアッセンブリー左	4-37-A-2151	1
サイドレールブラケットアッセンブリー右	4-37-A-2150	1
ショッククッション	4-1-B-1213	2
スプリングハストアロイ	4-28-A-1011	1
リテイニングリング	4-39-A-1053	1
O リング	GS-968	1
レフトパウル	4-39-A-1038	1
ライトパウル	4-39-A-1040	1

4. その他

- ・搬入等の一切の諸経費は、契約相手方の負担とする。
- ・契約相手方は、作業終了後速やかに「修理完了報告書」を当館に提出するものとする。
- ・本仕様書に疑義が生じた場合又は本仕様書に定めがない場合は、当館と協議の上決定するものとする。